



Otwock, 12 lipca 2024 r.

S.OS.V.0003.14.2024

**Pani
Magdalena Koczorowska-Szlassa
radna Rady Powiatu Otwockiego**

W związku z Pani interpelacją z dnia 28.06.2024 r. w sprawie **wykonania audytu projektu inwestycji na drodze nr 2709W w m. Żanęcin w gminie Wiązowna pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego”** informuję, że dokumentacja projektowa na podstawie, której realizowane są roboty budowlane w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz budowy dwóch przepustów zakłada odwodnienie nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo – rowerowej za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów otwartych oraz rowów zamkniętych przy pomocy wpustów krawężnikowych (do tzw. drenażu francuskiego). Jednocześnie brak zaprojektowanej oraz wykonanej nowej nawierzchni jezdni wpływa negatywnie na występowanie nieodpowiednich spadków umożliwiających właściwy spływ wód opadowych, co może powodować powstanie niewielkich i nielicznych zastoisk wodnych. Poprzez rozbudowę drogi nie zmieniono stosunków wodnych, a cała woda opadowa i roztopowa zagospodarowywana jest w pasie drogowym.

Z uwagi na zgłoszenia mieszkańców miejscowości Żanęcin droga powiatowa nr 2709W objęta jest przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku szczególną obserwacją po opadach deszczu. W przypadku zaobserwowania zastoiska wody utrzymującego się długotrwale na jezdni/ pasie zieleni/ ciągu pieszo - rowerowym jednostka - ZDP podejmie działania zmierzające do jego likwidacji. Z uwagi na taką sytuację zmieniono sposób odwodnienia drogi w rejonie sali weselnej Raj gdzie problem zastoisk wody już nie występuje. Informuję również, że po ostatnich opadach deszczu nie zaobserwowano zastoisk wody występujących na jezdni w czasie trwania opadu oraz bezpośrednio po nim.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż żadna kanalizacja deszczowa oraz system odwodnienia dróg nie jest przystosowana do natychmiastowego odbioru wód opadowych po ulewnych opadach deszczu, po których mogą występować lokalne podtopienia oraz zastoiska wody. Jednocześnie chcę zaznaczyć, że rejon gminy Wiązowna jest obszarem gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, a długotrwałe zastoiska wody występują na posesjach prywatnych i polach oddalonych od dróg, rzek, rowów oraz innej zabudowy. Pomóc temu może budowa spójnego systemu melioracji obszaru gminy jednak to wykracza znacząco poza zakres inwestycji i powinno leżeć w interesie gminy i mieszkańców.


STAROSTA
Tomasz Laskus