


SEKRETARZ POWIATU

Andrzej Solecki

2020-08-20



Otwock, dn.20.08.2020r.

Pan Cezary Łukaszewski

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Otwockiego

PETYCJA

My Mieszkańcy ulic Raławickiej, Bartosza i Wiśniowej-przyległych do ulicy Staszica na wysokości Galerii Kupieckiej domagamy się przywrócenia przejścia dla pieszych, które funkcjonowało całymi latami. Likwidacja ta, pozbawiła mieszkańców bezpiecznego przejścia na drugą stronę w tym także seniorów, którzy czują się zagrożeni.

Zlikwidowano nam bezpieczne przejście kosztem dwóch a może tylko jednego miejsca parkingowego/czy to stanowi taki duży dochód dla miasta, że trzeba aż narażać nasze życie na niebezpieczeństwo? ciekawe podejście/. Nie zgadzamy się z twierdzeniem władz, że przejście to ograniczałoby infrastrukturę drogi. Lokalizacja przejścia w tym miejscu, po analizie przepisów nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem

Propozycja władz z skorzystania z przejścia, które znajduje się przy ulicy Napoleońskiej jest nie do zaakceptowania przez mieszkańców, ponieważ to godzi w nasze bezpieczeństwo i zagraża naszemu życiu dlatego, że:

1/ chodnik po którym mamy dojść do przejścia jest wąski

2/ z lewej strony pieszy ma pędzące samochody a z prawej wzdłuż całego przejścia wysoki parkan

3/ w razie niebezpieczeństwa pieszy nie ma możliwości ucieczki na bok a to jest już poważne zagrożenie życia

4/ podczas opadów tworzą się kałuże i pieszy notorycznie jest ochlapywany. Zdarzały się takie wypadki, że matka z dziećmi czy inne osoby musiały się wrócić do domu i przebrać się, bo były mokre/ a to nie były odosobnione przypadki/. Spisanie numerów samochodów sprawców tych zdarzeń jest niemożliwe w tym czasie, gdy nadjeżdżają kolejne samochody. Na kulturę jazdy kierowców nie mamy co liczyć.

5/ Chodnik po drugiej stronie ul. Staszica jest szeroki i bezpieczny dla pieszych, a nas pozbawiono jedną decyzją korzystania z niego, zupełnie pomijając nasze bezpieczeństwo. Wybudowano Galerię a

mieszkańców okolicznych ulic pozbawiono bezpiecznego dotarcia do niej i zrobienia zakupów. To jest skandal.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.2003r. nr 220 poz2181 zał. Nr 1

w jednym z punktów jest zapisane:

" przejścia powinny koncentrować możliwie największą liczbę pieszych przekraczających drogę
,przy czym lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę między źródłem a celem
ruchu pieszych

dalej

przejścia należy lokalizować przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg./ tak jak to jest na ul.
Kupieckiej przy Staszica/"

Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej petycji i jak najszybsze przywrócenie przejścia. O słusznej lokalizacji tego przejścia świadczą podpisy mieszkańców oraz ludzi korzystających ze sklepów, które znajdują się na wprost Galerii.

Mieszkańcy

Lista i podpisy w załączniku